



Remonttiselvitys koehuoneistosta E2

Eteinen

Ennen



Eteinen nyt: Eteisestä, uusittiin naulakon tausta ja pohjalevy. Uusittiin kaapinovi ja lisättiin siihen siivousväline teline. Portaat entisöitiin. Väliovet uusittiin ja seinät sekä katto maalattiin.




Eteisen WC

Ennen



Nyt: Seinät ja katto maalattiin




Makuuhuone alakerta

Ennen






Nyt: Seinät ja katto maalattiin, kaapistojen ovet uusittiin sekä pöytätaaso, väliovet uusittiin, yöpöydät entisöitiin ja kattovalo uusittiin.



Olohuone

Ennen:






Nyt: Seinät ja katto maalattiin, verhotangot uusittiin.



Keittiö
Ennen



Nyt: Keittiön kaappien ovet, pöytätasot sekä taustalevyt uusittiin, jätekaapin runkousittiin jätevaunukaapiksi. Pienempi laatikosto harvennettiin kolmeen laatikkoon ja runko uusittiin hiukan leveämmäksi, seinät ja katto maalattiin, kuivauskaapin ritilät uusittiin ja kattovalaisin uusittiin LED valoksi.





Yläkerran makuuhuone
Ennen




Nyt: Katto maalattiin ja kaapinovat uusittiin, kattovalaisin uusittiin ja lapsiportti entisöitiin





Pesuhuone
Ennen



Nyt: Kaikkien kaakelipintojen sekä paneloinnin uusiminen sekä uusi vesieristys. Lattiakaivojen kaatojen tarkastus sekä tasoitus ja uuden vara lattialämmityskaapelin asennus. Suihkunurkan uusiminen ja välioven uusiminen sekä valaisimen uusiminen.



Sauna Ennen



Nyt: Kaakeleiden ja vesieristyksen uusiminen, kaatojen tarkastus ja lattian tasoitus. Paneelien uusiminen (entiset lauteet), kiukaan takaseinän laatoituksen uusiminen ja valaistuksen uusiminen.

